

SASSAG AU JOUR LE JOUR

Edition du 5 décembre 2023



Entretien du site

Objectifs

L'objectif de cette journée d'entretien est le comblement des ornières de la chaussée de la rue de la porte de la voûte après les travaux de reconstruction du mur de soutènement.

Participants

Gérard Chevin
Alain Jacob
Françoise Chevin

Circonstances


Temps frais, pas de pluie.

Travaux à effectuer

1. Comblement des ornières de la chaussée

Après les journées des 17 et 24 novembre ainsi que du 1^{er} décembre, qui avaient permis de mener à bien la mise en place des protections sur les murs de la maison Loustaud, la mise en sécurité pour l'hiver du mobilier lapidaire et des pierres tombales, ainsi que la pose de bâches sur une partie du cloître, il s'agit, ce jour, de stabiliser la chaussée de la rue de la porte de la voûte.

1. Rue de la porte de la voûte



La mise en œuvre de GNT 0/20
(Graves Non Traitées) par nos
bénévoles le long de la rue de la
porte de la voûte

